



Ficha Técnica

IROM

DESCRIÇÃO:	ELIMINADOR DE MANCHAS DE SOLDADURA
CÓDIGO:	2661
REVISÃO E DATA:	Rev. 03 16 de Abril de 2024
CARACTERÍSTICAS:	Produto de natureza ácida que actua como poderoso eliminador de manchas de soldadura.
ESPECIFICAÇÕES:	Aspeto: Líquido Transparente Cor: Incolor Odor: Acre Densidade: 1,20 ± 0,05 pH: 1,0 ± 0,5
APLICAÇÕES:	Elimina o azulado e a calamina dos ácidos inoxidáveis. Desengordura e elimina manchas numa só operação, praticamente sem esfregar.
FORMA DE USO:	<p>Pode ser utilizado por pulverização, imersão ou esfregando, segundo as características da superfície a limpar. Para limpar o azulado, pode-se pulverizar puro ou diluído com 50% de água. Pulverizar sobre a superfície a tratar de baixo para cima e deixar atuar durante cerca de 5 minutos. Enxaguar com água à pressão.</p> <p>Para eliminar o azulado da soldadura por imersão, utilizar um recipiente de polietileno. Submergir as peças a tratar durante cerca de 30 minutos, até à decapagem completa. Retirá-las, enxaguando de seguida com água à pressão em abundância.</p> <p>Para limpeza de peças que não permitam a submersão, utilizar um pano e esfregar energeticamente com movimentos circulares. Acabada a limpeza, a peça deve ser bem enxaguada com água à pressão.</p> <p>Produto ácido. Não expor os metais a um tempo superior a 30 minutos de contacto.</p>
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens plásticas.
FRASES H/P:	H272 – Pode agravar incêndios, comburente H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H318 - Provoca lesão ocular grave. P210 – Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. – Não fumar. P220 – Manter/ Guardar afastado de roupa/ .../ matérias combustíveis. P221 – Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. P260 – Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P264 – Lavar as partes do corpo em contacto com o produto cuidadosamente após manuseamento. P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. P363 – Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P370+P378 – Em caso de incêndio: para a extinção utilizar dióxido de carbono P405 – Armazenar em local fechado à chave. P501 – Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.



Palavra Sinal: **Perigo**