


Ficha Técnica

NA 300

DESCRIÇÃO:	ELIMINADOR DE MANCHAS DE SOLDADURA	
CÓDIGO:	2665	
REVISÃO E DATA:	Rev. 03	22 de Novembro de 2023
CARACTERÍSTICAS:	Produto de natureza ácida que actua como poderoso eliminador de manchas de soldadura.	
ESPECIFICAÇÕES:	Aspetto:	Líquido Transparente
	Cor:	Incolor
	Odor:	Acre
	Densidade:	1,20 ± 0,05
	pH:	1,0 ± 0,5
APLICAÇÕES:	Elimina o azulado e a calamina dos ácidos inoxidáveis. Desengordura e elimina manchas numa só operação, praticamente sem esfregar.	
FORMA DE USO:	Pode ser utilizado por pulverização, imersão ou esfregando, segundo as características da superfície a limpar. Para limpar o azulado, pode-se pulverizar puro ou diluído com 50% de água. Pulverizar sobre a superfície a tratar de baixo para cima e deixar atuar durante cerca de 5 minutos. Enxaguar com água à pressão. Para eliminar o azulado da soldadura por imersão, utilizar um recipiente de polietileno. Submergir as peças a tratar durante cerca de 30 minutos, até à decapagem completa. Retirá-las, enxaguando de seguida com água à pressão em abundância. Para limpeza de peças que não permitam a submersão, utilizar um pano e esfregar energeticamente com movimentos circulares. Acabada a limpeza, a peça deve ser bem enxaguada com água à pressão.	
	Palavra Sinal: Perigo	
	Produto ácido. Não expor os metais a um tempo superior a 30 minutos de contacto.	
APRESENTAÇÃO:	A granel por litros em embalagens plásticas.	
FRASES H/P:	H272 - Pode agravar incêndios, comburente H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves. H318 - Provoca lesão ocular grave. P210 - Manter afastado do calor/ faísca/ chama aberta/ superfícies quentes. – Não fumar. P220 - Manter/ Guardar afastado de roupa/ .../ matérias combustíveis. P221 - Tomar todas as precauções para não misturar com combustíveis. P260 - Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P264 - Lavar as partes do corpo em contacto com o produto cuidadosamente após manuseamento. P270 - Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular. P363 - Lavar a roupa contaminada antes de a voltar a usar. P370+P378 - Em caso de incêndio: para a extinção utilizar dióxido de carbono P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	

A informação e recomendações indicadas, são baseadas na nossa investigação e pensamos estarem corretas. Dado que alguns clientes fazem aplicações fora do nosso controle, esta