



## Ficha Técnica

# WHITE PLAST

<b>DESCRIÇÃO:</b>	ADITIVO PLASTIFICANTE E HIDRATANTE PARA BETÃO E ARGAMASSA	
<b>CÓDIGO:</b>	1921	
<b>REVISÃO E DATA:</b>	Rev. 08	20 de Março de 2024
<b>CARACTERÍSTICAS:</b>	Produto formulado à base de tensoativos aniónicos e não iónicos, bactericidas, conservantes e estabilizantes, destinado a plastificar e a arejar argamassas. Reduz a água da amassadura. Permite tornar mais manejáveis as argamassas pobres em cimento, proporcionando ao mesmo tempo uma maior coesão eliminando a segregação de areias, obtendo-se argamassas com mais resistência, impermeabilização e aderência, sem atacar as armações.	
<b>ESPECIFICAÇÕES:</b>	Aspeto:	Líquido viscoso
	Cor:	Âmbar
	Odor:	Inodoro
	Densidade:	1,06 ± 0,05
<b>APLICAÇÕES:</b>	Pode utilizar-se tanto na construção como em pré-fabricados. Emprega-se em argamassas pobres e ricas em cimento, rebocos e enfoscados. Facilita o manejo e torna a massa coesa, com o que os riscos de separação são diminuídos. Aumenta a aderência. Reduz a retracção das argamassas ricas em cimento. Dada a sua ação inclusora, parte a rede capilar, obtendo-se maior resistência a temperaturas extremas, especialmente nas geadas.	
<b>FORMA DE USO:</b>	Para um saco de 50 quilos de cimento, adiciona-se à água da amassadura 6cc de WHITE-PLAST. Outra forma de dosifica-lo consiste em misturar 4 litros de produto em 20 litros de água e, tirar desta mistura 30 cc por saco de cimento de 50 quilos sobre a água da amassadura.	
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	Não necessita de precauções especiais para o seu uso.	
<b>APRESENTAÇÃO:</b>	A granel, por litros, em embalagens plásticas.	
<b>FRASES H/P:</b>	H314 – Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves H318 - Provoca lesão ocular grave. P260 – Não respirar as poeiras/ fumos/ gases/ névoas/ vapores/ aerossóis. P270 – Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto P310 – Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. P280 - Usar proteção ocular. P301+P330+P331 – EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito P305+P351+P338 – SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água abundante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as se tal lhe for possível. Continue a enxaguar. P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. P363 – Lavar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P405 – Armazenar em local fechado à chave. P501 – Eliminar o recipiente em conformidade com os regulamentos locais/nacionais.	



Palavra sinal: PERIGO